

遮水シートの損傷について(埋立作業中)

令和2年10月24日(土)に発生しました作業中の遮水シートの損傷について、その経緯と修理等完了までの経過を報告します。

同様の事象が発生しないよう発生経緯の概要と再発防止について、作業関係者を含め職員に周知徹底しました。今後も引き続き安全かつ慎重に作業を進めてまいります。

1 発生日時 令和2年10月24日(土) 16時00分ごろ

2 場所 産業廃棄物埋立区域内

(図1に示す箇所:○)

3 経緯 廃棄物搬入場所の整備を行っていた際、バックホウで誤って保護シートおよび遮水シートを損傷した。

4 対応 損傷後、当日ただちに遮水シート

およびブルーシートで応急処置を行った。


地元状況の説明のうえ、遮水シートの補修については、令和2年10月26日(月)に専門業者によって実施し、遮水構造が正常に機能することを確認し措置を完了した。

5 影響 損傷に関する環境保全上の影響として、水の漏えい等の影響はなかったことを確認した。

6 再発防止対策 深掘禁止区域を明示し、作業員に周知徹底を図った。



図1 損傷箇所 :○



遮水・保護シート破損
損傷状況 2.5m×2.5m
撮影日:10月24日



下層の遮水シート修理
負圧検査 問題なし
撮影日:10月26日



上層の保護シート修理
溶着完了
撮影日:10月26日

※損傷発生時から、専門業者による修理完了時まで、降雨なし。