



様式9-2

緊急事態(発生・訓練・テスト)記録

作成日：平成 22 年 12 月 1 日

承認	作成
 環境管理責任者	

日 時	平成 22 年 11 月 8 日(月) 13 時 30 分
区 分	■緊急事態発生 □対応訓練 □手順確認テスト
緊急事態 (発生・訓練・テスト) の内容	場所：クリーンセンター滋賀 埋立地(遮水シート)
	内容： 平成 22 年 10 月 16 日以降漏水検知システムで漏水注意レベルの検知が連続して確認されたため、状況確認のため検知場所を掘削。この掘削作業時に遮水シートが破損した。また、検知原因であった破損箇所も確認された。
問題点 改善点 再発防止策 確認事項 等	シート破損の原因究明や事故時における連絡体制、会社の危機管理体制等の検討を十分に行う必要があるため、専門家による検証委員会を設置し、その中で改善点や再発防止策等を検討する。
手順書変更	手順書の変更の必要性： <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 (該当項目を○で囲む) 手順書名：緊急時対応手順書 別紙<連絡体制表> 主な変更内容： 連絡先に「環境監視委員会」を追加。
備 考	改善点、再発防止策等については、検証委員会の検討結果をふまえ、整理する。 緊急事態の連絡先については、先に対応することとする。

※ 対応訓練の場合は、備考欄に参加者名を記入。