

滋 環 公 第 3 3 8 号
平成22年(2010年)11月30日

甲 賀 市 長 様

財団法人 滋賀県環境事業公社
理事長 嘉田 由紀子

漏水検知システムにおける漏水検知について（報告）

日頃は、当公社の事業の運営に格別のご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、当処分場内の遮水シートにつきましては、漏水検知システムによりその健全性を確認しているところですが、別紙資料1.2のとおり10月16日以降漏水注意レベルの検知が連続して確認されるようになり、下記のとおり掘削状況調査ならびに遮水シート補修工事を実施しましたので報告いたします。

また、今般、遮水シート破損事故検証委員会を設置し、事故の原因を検証し再発防止を図るための助言を得ることといたしましたので併せて報告いたします。

なお、12月24日（金）開催の第19回クリーンセンター滋賀環境監視委員会において現地にて説明する予定をしております。

工 程	11月8日（月）	11月9日（火）	11月11日（木）
作業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物掘削* ・漏水検知箇所確認調査 資料3-1 写真①～③	<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物掘削 ・漏水検知箇所確認 資料3-1 写真④～⑦	<ul style="list-style-type: none"> ・遮水シート補修 資料3-1 写真⑧～⑫
工 程	11月12日（金）	11月15日（月）	11月16日（火）
作業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・漏水検知システムによる補修効果確認 資料4	<ul style="list-style-type: none"> ・漏水検知システムによる補修効果確認 ・廃棄物埋戻し 資料4 資料3-1 写真⑬	<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物埋戻し 資料3-1 写真⑬

*11/8の掘削作業時に遮水シートを損傷しましたが施工業者に嚴重注意し、11/11に補修しました。（この事故についても、遮水シート破損事故検証委員会にて併せて検証します。）

（資料省略）