

平成27年度 維持管理に関する記録(クリーンセンター滋賀)

点検項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の点検												
点検日	4月28日	5月28日	6月29日	7月30日	8月26日	9月30日	10月27日	11月30日	12月29日	2月2日	2月26日	4月1日
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日及びその内容				※3 下記の通り								
遮水工の点検												
点検日	4月28日	5月28日	6月29日	7月30日	8月26日	9月30日	10月27日	11月30日	12月29日	2月2日	2月26日	4月1日
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日及びその内容				※3 下記の通り								
水質検査に関する事項												
採取日	4月30日	5月22日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月4日
結果の得られた日	5月14日	6月4日	6月24日	7月22日	9月5日	9月25日	10月22日	11月30日	12月24日	1月26日	2月27日	3月15日
採取場所・検査結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
地下水の水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の措置												
必要な措置を講じた年月日及びその内容	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り
調整池(貯留槽)の点検												
点検日	4月28日	5月28日	6月29日	7月30日	8月26日	9月30日	10月27日	11月30日	12月29日	2月2日	2月26日	4月1日
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日及びその内容				※3 下記の通り								
浸出液処理設備(導水管等を含む)の点検												
点検日	4月30日	5月22日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月4日
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日及びその内容				※3 下記の通り								

※ 平成23、24年度にベンゼンが環境基準未満で検出されたことから、回数を年4回として継続調査を実施。

※2 平成26年度にM-2でヒ素が環境基準を超過したことから、M-2、M-3で継続調査を実施。過去に環境基準未満で検出していることから、自然由来と考えられる。

※3 台風11号による施設点検を7月17日に実施。結果は異常なし

