

平成29年度 維持管理に関する記録(クリーンセンター滋賀)

点検項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の点検												
点検日	4月27日	5月29日	6月28日	7月28日	8月31日	9月29日	11月2日	12月10日	12月29日	2月3日	2月27日	3月26日
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日及びその内容												
遮水工の点検												
点検日	4月27日	5月29日	6月28日	7月28日	8月31日	9月28日	11月2日	12月10日	12月29日	2月2日	2月27日	3月26日
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日及びその内容												
水質検査に関する事項												
採取日	4月13日	5月9日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月8日	1月12日	2月2日	3月6日
結果の得られた日	4月22日	5月22日	6月13日	7月21日	8月23日	9月12日	10月18日	11月25日	1月18日	1月23日	2月22日	3月15日
採取場所・検査結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
地下水の水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の措置												
必要な措置を講じた年月日及びその内容	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り	※ 下記の通り ※2 下記の通り
調整池(貯留槽)の点検												
点検日	4月27日	5月29日	6月28日	7月28日	8月31日	9月29日	11月2日	12月10日	12月29日	2月3日	2月27日	3月26日
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日及びその内容												
浸出液処理設備(導水管等を含む)の点検												
点検日	4月13日	5月9日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月8日	1月12日	2月2日	3月6日
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日及びその内容												

※ 平成23, 24年度にベンゼンが環境基準未滿で検出されたことから、平成25年9月採水分よりM-2およびM-3で測定を継続している。

※2 M-2でヒ素が環境基準を超過した。過去に環境基準未滿で検出していることから、自然由来と考えられるが、M-2、M-3で継続調査を行う。