

硫化水素自主測定結果について

資料2

・自主測定結果(クリーンセンター滋賀 ガス抜き井)

平成23年8月に実施した悪臭調査(委託調査、ガス抜き井④)で硫化水素濃度が高い値で検出されたことから、定期的に測定を行っている。最近の調査では、中心のガス抜き井5、6、廃石膏ボード埋立部のガス抜き井13、2-6で濃度が高い傾向がある。

第2期の埋立範囲については、H26.6の調査で検出され始めた。

調査地点	調査日										
	H25.10.30	H25.11.22	H26.1.31	H26.3.17	H26.5.1	H26.5.28	H26.6.25	H26.7.29	H26.9.26	H26.11.7	H26.12.3
3	0	0	0	0	-	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4	5.8	4.8	0	20	50	18	12	20.6	84	0.0	120
5	2600	1600	1050	1000	900	1950	1800	2000	3300	100	1500
6	750	800	330	500	350	470	80	550	410	300	1100
7	60	55	15	30	-	100	0	42.6	0.0	0.0	0.0
8	20	2.0	0	12	0	0	0	0	45	0.0	4.6
9	200	600	100	280	100	260	240	150	290	150	400
11	0	1.1	0	0	-	0	0	0	0.0	0.0	0.0
12	500	80	0	70	-	0	0	0	0.0	0.0	7.6
13	40	40	700	450	1000	800	1150	2300	2000	1600	120
14	70	150	20	120	20	80	20	4.6	6.8	0.0	18.4
2-1	-	-	-	-	-	0	0	0	0.0	0.0	31.8
2-2	-	-	-	-	-	0	0	0	6.0	0.0	0.0
2-3	-	-	-	-	-	0	0	0.8	0.0	11.6	20.4
2-4	-	-	-	-	-	0	0	0	5.6	20.2	66.2
2-5	-	-	-	-	-	0	0	0	29.6	2.2	0.0
2-6	-	-	-	-	-	0	20	21.6	0.0	500	400
2-7	-	-	-	-	-	0	0	0	0.0	0.0	1.8
2-8	-	-	-	-	-	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0

※ 硫化水素警報器またはガステック検知管により測定し、高い方の値を採用。

測定地点図

