

硫化水素自主測定結果について

・自主測定結果(クリーンセンター滋賀 ガス抜き井)

平成23年8月に実施した悪臭調査(委託調査、ガス抜き井④)で硫化水素濃度が高い値で検出されたことから、定期的に測定を行っている。

最近の調査では、13、2-1、2-4、2-7、2-10で濃度が高い傾向がある。なお、現在主に埋立を行っている範囲(2-2、2-3、2-5、2-6、2-8、2-9、2-11)は、比較的低濃度である。

調査地点	調査日										
	H26.5.1	H26.5.28	H26.6.25	H26.7.29	H26.9.26	H26.11.7	H26.12.3	H27.3.31	H27.5.18	H27.6.24	H27.7.29
3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	50	18.0	12.0	20.6	84.0	0.0	120.0	16.8	14.2	18.0	1.0
5	900	1950	1800	2000	3300	100	1500	180	190	180	220
6	350	470	80	550	410	300	1100	400	120	270	180
7	-	100	0.0	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	4.6	0.6	3.8	13.6	45.8
9	100	260	240	150	290	150	400	380	450	400	200
11	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	11.2	4.6	2.0	2.6
13	1000	800	1150	2300	2000	1600	120	1000	600	650	1300
14	20	80	20.0	4.6	6.8	0.0	18.4	23.0	4.6	0.0	0.0
2-1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	11.0	220	640
2-2	-	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	2.3	200	550	100
2-3	-	0.0	0.0	0.8	0.0	11.6	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2-4	-	0.0	0.0	0.0	5.6	20.2	66.2	150	0.0	250	3400
2-5	-	0.0	0.0	0.0	29.6	2.2	0.0	300	380	450	0.0
2-6	-	0.0	20.0	21.6	0.0	500	400	6.4	0.0	0.0	0.0
2-7	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1500
2-8	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300	0.0	150	0.0
2-9	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	26.8
2-10	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	1200
2-11	-	-	-	-	-	-	-	0.5	300	210	160

※ 硫化水素警報器またはガステック検知管により測定

測定地点図

