

硫化水素自主測定結果について

・自主測定結果(クリーンセンター滋賀 ガス抜き井)

平成23年8月に実施した悪臭調査(委託調査、ガス抜き井④)で硫化水素濃度が高い値で検出されたことから、定期的に測定を行っている。

埋立地北側(下図右側)の2-3、2-5、2-6、2-9、2-11で高い傾向にある。

調査地点	調査日											
	H28.3.31	H28.4.20	H28.5.31	H28.6.23	H28.7.27	H28.8.25	H28.9.30	H28.10.31	H28.11.29	H28.12.30	H29.2.3	H29.2.27
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	15	9	110	0	700	146	3000	770	400	890	965	1100
6	0	41	660	1300	1450	2000	5600	236	400	250	985	3600
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5	0	2	40	6	0	0	0	0	0	0	0
9	87	65	200	80	2	126	72	208	100	48	80	32
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6	0	0	9	0	0	0	0	0	0	6	6
13	110	54	200	68	0	0	6	0	0	0	10	0
14	0	15	98	0	600	20	865	1000	1300	240	350	390
2-1	0	40	0	69	1	0	0	1100	0	0	0	0
2-2	5500	500	4200	1	5000	3800	19000	4000	4000	8000	0	565
2-3	43000	48000	15000	-	-	-	28000	26000	41000	16200	17000	11500
2-4	0	0	8	1	76	128	36	178	12	0	0	0
2-5	4000	3100	9400	30000	-	-	46000	25000	41000	40000	44000	40000
2-6	25000	-	-	19000	19000	5000	19000	29000	29000	30000	19000	21000
2-7	0	0	2000	1500	7000	110	11800	7000	11500	16500	2100	0
2-8	1700	1000	2200	44	1100	20	378	416	0	0	0	0
2-9	24000	19000	40000	23000	23000	-	25000	26000	42000	20000	20000	16000
2-10	0	0	0	100	90	910	5800	2000	0	0	0	0
2-11	20000	20000	20000	38000	68000	60000	70000	49000	36000	44000	51000	34000

※ 硫化水素警報器またはガステック検知管により測定

測定地点図

