

## 報告事項-3

## 遮水シートの損傷について

## 地元等への説明文等

令和 5 年 1 月 23 日

## 関係各位

滋賀県環境事業公社

## 遮水シートの破損および補修完了について

令和 5 年 1 月 18 日（水）の 10 時 00 分ごろ、産業廃棄物埋立区域内において、掘削作業中、誤ってバックホウで保護シートおよび遮水シートを破損しました。

破損後、ただちにブルーシートで応急処置を行うとともに、関係機関に連絡を行いました。また、遮水シートの専門業者に連絡し、補修作業を令和 5 年 1 月 20 日（金）に実施し、完了しました。

破損箇所は、当処分場の整備工事において掘削した土を仮置きした場所で、埋立した区域の土堰堤を築堤するため、慎重に仮置きした土を掘削していましたが、整備時の図面等を確認して作業を行っていましたが、地表にある構造物と仮置きした土の下にある遮水シートの傾斜方向が異なっていたことなどにより位置を誤認し、バックホウの爪を引掛けたものです。

今後は掘削に際し、今まで以上に十分な距離を保ち、さらに慎重に作業を進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

